

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „smaldaddy“ vom 22. Juli 2023 um 15:12

Grüß Dich Robert.

Also beim alten Sensor zeigt der Computer an dass der Sensor defekt ist. Habe ihn abgesteckt und die Leitung auf Stromfluss gemessen. Soweit gut. Fehler gelöscht und den Alten wieder eingesteckt. Das Gleiche, den Neuen eingesteckt auslesen lassen und dann sagt er mir Unterbrechung / Kurzschluss nach plus. Stecker wieder ab und am Stecker Stromfluss gemessen alles gut. Kann es sein dass der Neue auch defekt ist? Der ist von AIC ist halt etwas preiswerter als das Original. LG Jürgen.