

Loch beim Beschleunigen

Beitrag von „Ostseesalz“ vom 15. August 2023 um 17:35

Wenn ein V10 nicht gescheit aus den Hufen kommt, könnte ein Defekt vorliegen.