

Loch beim Beschleunigen

Beitrag von „hannes61“ vom 17. August 2023 um 05:49

moin

Also ich habe den V10 nun mal auslesen lassen, es sind die zwei Turbo Steuergeräte, aber kann es sein das Gleich beide defekt sind, und liegt es wirklich daran das er nicht beschleunig.