

# Handyfach Touareg CR zum induktiven Laden funktioniert nicht, wie sie soll

**Beitrag von „coala“ vom 20. Oktober 2023 um 16:29**

Servus Kaspar,

verwendest du eine Schutzhülle? Evt. sogar mit Magnetring oder anderen Metallteilen auf der Rückseite?

Generell ist es so, dass das iPhone schon ziemlich warm wird im Qi-Ladefach. Je dicker die Schutzhülle, umso schlechter ist der Wirkungsgrad und damit steigt auch die Erwärmung an. Besonders ab 80 % Ladung wird dann gerne der Ladevorgang abgebrochen.

Grüße

Robert