

ABS keine Verbesserung

Beitrag von „Steve85R“ vom 22. Oktober 2023 um 11:17

Servus,

Der Grund für den Wechsel war das die hinteren im Eimer waren und aufgrund meiner komplett Überholung des Fahrwerkes hab ich die vorderen auch mit heraus gepiffen. Ja ich habe es durchgeführt. Aber mit den passenden druckstücken sowie der hydraulischen Presse vom freundlichen ☐☐ ich habe auch keinen sensorring beschädigt usw. Die rechte Seite funktioniert ja ☐☐☐☐