

V6 TDI 286 PS BJ.2021 R-Line springt nicht an, harte Bremse

Beitrag von „coala“ vom 2. Dezember 2023 um 14:42

Servus,

wenn die Bremskraftunterstützung fehlt (Unterdruck im BKV weg/zu gering), dann führt das zu einer "Verhärtung" des Bremspedals. Und solange du nicht manuell, also durch kräftigen Druck aufs Bremspedal, den erforderlichen Bremsdruck bereitstellst, springt das Fahrzeug auch aus Sicherheitsgründen nicht an.

Es stellt sich mir hier jetzt aufgrund deiner Schilderung die Frage, ob das nicht Anspringen nur durch zu geringen Bremsdruck verursacht wurde, oder aber ein anderer Defekt vorliegt.

Du schreibst ja nicht, was nun *nach* dem Werkstattbesuch und dem Tausch der Komponente aktuell Sache ist.

Grüße

Robert