

Fehler 02039 Positionssensor in Verteilergetriebe Kurzschluss/Unterbrechung nach Masse

Beitrag von „wils wissen“ vom 13. Dezember 2023 um 19:52

Halli hallo,

Habe diesen Fehler bei mir am Touareg v6 Tdi bj 2009 Automatik habe mehre befreundete Mechaniker gefragt ob sie mir helfen könnten aber niemand mag das anfassen(ich selbst bin kein Mechaniker)...

Habe heute den Stellmotor getauscht und gehofft das der Fehler weg geht was aber vergebens war 😞

Jetzt gehe ich weiter davon aus der Fehler an einem Massekabel liegen könnte die Frage ist jetzt wo das Kabel lang laufen sollte um dieses zu Kontrollieren zu können

Vielen lieben Dank für eure Ideen