

Fehler: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf

Beitrag von „GüntherK“ vom 16. Dezember 2023 um 15:37

Fahre eine 7p und hatte mal ein ähnliches Problem.

Prüfe doch mal die Steckverbindung zwischen Tür und Karosserie.

Bei mir hatte sich am Stecker des Türkabelbaumes, das Kabel an dem der kleinem Metallpin aufgecrimpt ist, gelöst. Es hing nur noch an 1-2 von 10 Adern.