

V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „donadi“ vom 17. Dezember 2023 um 23:57

Musste meine Bohrmaschine etwas umkonfigurieren, hat aber gut geklappt mit dem ausbohren. Bolzen sind eingepresst, leider vor dem anschweißen vom Flansch. Somit nicht tauschbar. Bohrloch ist 9mm.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.