

# **Fehler: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf**

**Beitrag von „Psind“ vom 7. Januar 2024 um 22:45**

So mittlerweile wurden die Sensoren von links nach rechts getauscht beide Sensoren funktionieren, dann wurde die Leitung neu gezogen und die Stecker wurden auch erneuert, jetzt kann es doch nur noch das Steuergerät sein ?

Hat jemand eine Idee ?