

# **13-Distanzregelung Status: nicht erreichbar 0100 7P6907561c ACC Radarsensor**

**Beitrag von „GüntherK“ vom 8. Januar 2024 um 17:24**

Der Sensor ist von vorne mit geklipst. Der Austausch dauert 10 Minuten. Es wird nur die Blende um den Sensor/ Nebelscheinwerfer rausgeklipst. Muss dann noch kalibriert werden. Das kann dann eine Stunde dauern.