

# Fehler Fahrwerk

**Beitrag von „macko“ vom 13. Januar 2024 um 23:08**

Servus,

wenn ich mich recht erinnere, ist die 40A Sicherung im linken Sicherungskasten Armaturenbrett. Größe durch die Amperezahl vorgegeben.

Mit dem Entfeuchtergranulat weiß ich auch noch nicht zu 100% Bescheid, ich hab da lediglich auf Ebay Angebote gesehen....

Gruß

Marco