

# **Wassereintritt beim öffnen der Kofferraumklappe**

**Beitrag von „JSFK“ vom 27. Januar 2024 um 23:21**

Ist leider ein Konstruktionsfehler von VW.

Gab es schon damals eine Lösung die hier viel Diskutiert wurde. Find eich gerade nicht wieder.

Robert findest du das wieder?

War meiner Meinung nach ein Stück Dichtung/Gummi was man am Ende der Scheibe einsetzt.  
Wenn ich mich richtig erinnere.

Gruß Jörg