

Codierung 09 Bordnetz

Beitrag von „robb-twice“ vom 4. Februar 2024 um 19:00

Hallo zusammen,

ich habe die LiMa gewechselt! Die Spannung liegt jetzt wie angenagelt bei knapp 14v!

Allerdings kommt der ursprüngliche Fehler immer wieder wenn der Motor steht!

„Belastungssignal Klemme DF unplausibel“

Klingt für mich fast nach einem Softwarefehler!?!?