

# Neuer Touareg diverse Probleme

Beitrag von „Björn“ vom 13. Februar 2024 um 18:43

[Zitat von Stefan73](#)

- Verbindung zu Volkswagen Connect nicht möglich

Hallo Stefan,

der Fehler ist tatsächlich bekannt, vor dem Softwareupdate gab es einen Workaround dafür.

Der Fußsensor für die Heckklappe funktioniert nach meiner Erfahrung auch nicht besonders zuverlässig.

Viele Grüße

Björn