

# **Fehler: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf**

**Beitrag von „Psind“ vom 19. Februar 2024 um 19:25**

So Fehler gefunden. Steuergerät wurde durch ein gebrauchtes ersetzt und die Plusleitung neu belegt.