

Audi e-tron 55 quattro: Fehler in Front-/Vorfeldkamera, Batterieladegerät & Laser Distanzregelung

Beitrag von „cris441“ vom 20. Februar 2024 um 11:19

Moin,

mich würde dieser Fehler aber schon stören. Insbesondere wenn die ACC Sensorik aus der Garantie ausgeschlossen ist und gerade wenn er sich nicht löschen lässt. Das deutet mEn darauf hin, dass Funktionseinschränkungen bei niedrigen Temperaturen durch Vereisung oder gar schon durch Betauung bei höheren Temperaturen die Folge wären...

Zitat

Adresse CD: Laser Distanzregelung (J1122)

1 Fehler gefunden:

11546627 - Laser für Distanzregelung

C12EB F1 [009] - Funktionsstörung

[Heater_Resistance_too_high_error]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 145987 km

Datum: 2023.03.09

Zeit: 09:01:04

Alles anzeigen