

Touareg 1 Luftfahrwerk problem Kalibrierung

Beitrag von „bejai“ vom 9. März 2024 um 22:20

Hallo

Ja alle türen und klappen zu.

Kompressor und Ventilblock orginal neu Kompressor war fest. .Auch sicherung Relais neu.

Zwischenstand Grundeinstellung entlüften und belüften Druckspeicher VA HA

V 415mm

H 505mm

Eingabe bei Anpassung VCDS und wieder Li warten absenken auf 402mm warten. nach VCDS Hotline sollte er LI u und oberen Punkt testen. aber macht nix. Beim Warten 402 eingegeben LI zulässig dann RE 402 eingabe unzulässig hi fehler kein zugriff

Und Batterie gestern neu und motor leerlauf

Gerald

Gerald