

2C Klimatronic

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 13. März 2005 um 10:41

Zitat von andreas

Bei der 2C gibt es aber für hinten keine Automatik. Den geringen Luftstrom habe ich bei mir auch schon festgestellt, dafür wird der hintere Fußraum sehr warm. Ist tatsächlich mal zu überprüfen. Werde mal meinen 😊 demnächst konsultieren.

Gruß
andreas

Alles anzeigen

Hallo Andreas,
das ist "Stand der Technik"

Die Festellungen wurden an anderer Stelle hier schon diskutiert.
Norbert ist dieses Phänomen auch aufgefallen.

Die Hinweise von ThommisV10 sind schon in Ordnung.

[Eric](#)

gibt keine andere Hilfe, Du mußt es schon so machen.

Gruß