

# **V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite**

**Beitrag von „Zwacki08“ vom 17. März 2024 um 19:15**

So jetzt hab ich den Fehler gefunden

War nicht die tandempumpe sondern der Simmering von der Welle die die Lichtmaschine antreibt aber gut zu wissen wie man an die Pumpe hinkommt

Auf dem dritten Bild sieht man die Lichtmaschine Baden im Öl