

# Fehler Frischluft- / Staudruckklappe

Beitrag von „Bergheimer“ vom 20. April 2024 um 09:46

Moin,

nur beim Auslesen bemerkt, sonst keine Auswirkung . Ist auch "nur" Fehlerstatus 6.

Deswegen noch keine Maßnahmen ergriffen.

Könnte aber sein, das zum Wechsel des Stellmotors das Armaturenbrett raus muss.

VG

didi