

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Eddy-65“ vom 20. April 2024 um 21:23

Hallo zusammen,

meine Neuanschaffung nach 10 Jahren Volvo XC90, zeigt wie hier die beschriebenen Mängel, welche der Ingenieur wohl nicht bedacht hat.

- Wasser steht im Kasten selbst, weil VW trotz der Aktion zur Modifiaktion hier schlampg gearbeitet hat, Ventil ist zu
- Wasser steht im Knie, weil Abfluss zu
- Wasser kommt im Frontbereich Nähe R-Line Schild rein und wird durch die Ansaugung flächig auf den Filter übertragen

Hat hier jemand eine sinnvolle Lösung, wie Umleitung der Lüftführung gefunden?

Löcher einbringen kann nur die Notlösung sein.

Danke für jegliche Anregungen zur Lösungsfindung. Darf gerne eine Eigenbau sein und muss nicht VW-Konform sein☐☐

Gruss

Andreas