

Kaum Bremsleistung

Beitrag von „coala“ vom 19. Juni 2024 um 08:57

Servus,

wurde denn nach VW-Vorschrift für dieses Fahrzeug entlüftet, also in der genau vorgeschriebenen Reihenfolge gemäß Reparaturleitfaden?

Grüße

Robert