

Kaum Bremsleistung

Beitrag von „Bergheimer“ vom 19. Juni 2024 um 21:03

Moin,

warum musste den entlüftet werden ? Was wurde erneuert/repariert ?

Eventuell der ABS Block, Steuereinheit, ESP Pumpe ?

Vg

didi