

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „pe7e“ vom 22. Juni 2024 um 15:58

Hi,

das klingt für mich wie ein nicht gescheit montierter Ölfilter. Ggf. Dichtungsring vergessen oder falsch eingebaut.

Er zieht dann Luft und hat zu wenig Öldruck. Dadurch ist kein Kraftschluss mehr da.

Gruß Peter