

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „Fischer925“ vom 22. Juni 2024 um 16:03

Hallo Peter,

vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe aber auch beim Ölwechsel den Ölfilter wieder mit gewechselt.

Dann müsste er jeweils von 2 verschiedenen Leute falsch montiert worden sein.

Könnte es was mit dem G195 Geber für Getriebeausgangsdrehzahl zu tun haben. Beim jetzigen Auslesen hatte er mir die Fehlermeldung 12778 gebracht, unplausibles Signal.

Gruß Eddi