

Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „pe7e“ vom 22. Juni 2024 um 17:13

Hi,

klar kann das auch der Geber sein. Du kannst ja mal schauen, welche Werte er beim fahren bringt, und ob die sich nach der besagten Strecke signifikant ändern. Die Fehlermeldung 12778 kenne ich nicht. Ist die von VCDS ?

Gruß Peter