

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „pe7e“ vom 22. Juni 2024 um 22:14

Hi,

was ich auch schon gesehen habe: es waren 2 Ringe drin - warum.... Weil der alte dort vergessen wurde und ein neuer wurde einfach draufgedrückt - dann wird das Ganze auch nicht dicht.

Gruß