

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „abu“ vom 6. Juli 2024 um 10:16

Hi ich hab mich vor kurzem ein Touareg v10 Abt gekauft Facelift 360ps er tropft an der Beifahrerseite. Öl Richtung Turbo und zudem, wenn man mit dem Fahrzeug fährt, bei Last bitte Motor abstellen Öl Druck und wenn ich das Fahrzeug starte, zeigt der Öl Sensor defekt bitte Werkstatt kann da jemand bitte helfen?