

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „abu“ vom 6. Juli 2024 um 13:13

Hab das Problem gesehen der Öl Druckschalter ist das Kabel abgerissen ich arbeite seit 6 Stunden dran