

V10 TDI - Ölverlust, Öl tropft auf DPF/Krümmer auf der Beifahrerseite

Beitrag von „abu“ vom 6. Juli 2024 um 13:14

Kann das sein, dass wegen der Tandempumpe Beifahrerseite die Dichtung, dass da da Öl raus tropft?