

# Kein Kraftschluss bei warmwerdenden Öl nach Getriebespülung

Beitrag von „Fischer925“ vom 10. Juli 2024 um 06:43

Guten Morgen,

ich habe wieder ein Getriebeölwechsel gemacht und den Schieberkasten entfernt, so das ich den Sensor für die Ausgangsdrehzahl ausbauen konnte. Der Sensor war total mit mit Abrieb zu.

Nach der Reinigung wieder alles zusammengebaut die richtige Ölmenge rein und sehe da, er läuft wieder wunderbar ohne Probleme.

Gruß Eddi