

# Ruckeln im Teillastbereich

**Beitrag von „macko“ vom 18. Juli 2024 um 21:15**

Servus,

hatte ähnliches Problem das letzte halbe Jahr. Im Fehlerspeicher war nur im Dezember und dann erst wieder im Juni ein Fehler abgelegt.

VCDS - 5120 Oxygen Lambda Sensor B1 S1

Der Sensor befindet sich direkt oben am Abgasrohr nach dem Turbo, vor dem Abgang an der Spritzwand.

Sensor ist in drei Minuten zu tauschen. Seit dem Wechsel läuft er wieder einwandfrei.

Gruß aus Schwarzenberg/Bw. 😊

Marco