

Ruckeln im Teillastbereich

Beitrag von „grechbrgr“ vom 20. Juli 2024 um 21:44

[Zitat von macko](#)

Servus,

hatte ähnliches Problem das letzte halbe Jahr. Im Fehlerspeicher war nur im Dezember und dann erst wieder im Juni ein Fehler abgelegt.

VCDS - 5120 Oxygen Lambda Sensor B1 S1

Der Sensor befindet sich direkt oben am Abgasrohr nach dem Turbo, vor dem Abgang an der Spritzwand.

Sensor ist in drei Minuten zu tauschen. Seit dem Wechsel läuft er wieder einwandfrei.

Gruß aus Schwarzenberg/Bw. 😊

Marco

Alles anzeigen

Servus,

Danke schon mal für deine Antwort!

Habe gestern mit einem Kollegen mal per VCDS alles mögliche durchgesehen - bei den Lambdas ist alles okay lt. Diagramm, nur vom Luftmassenmesser kommen komische Werte. Haben ihn mal abgesteckt - siehe da kein ruckeln mehr!

Grüße aus Österreich!