

Flüssigkeitsaustritt Radkasten vorn links

Beitrag von „TomV8“ vom 27. Juli 2024 um 11:59

Hallo,

denke dass die Aluleitungen aufgrund Kontaktkorrosion undicht sind - habe ich bei mir gerade durch. Leitungen müssen ersetzt werden. Ziemlich aufwendig: SW ab, Wasserkasten wand z. Motor weg, HBZ u. BKV weg, Relaiskasten sowieso vorher kommst du nicht an die Anschlüsse vom Wärmetauscher.

Gruss

Thomas