

Keine Animation auf dem Innovision Cockpit beim Öffnen der Fahrertür

Beitrag von „NewDriver“ vom 13. August 2024 um 17:41

Hallo Carsten,

hat leider keine Wirkung gezeigt. Ich frage mich ob das Rückstellen des Services im Steuergerät des Innovision Cockpit gemacht wird und dort ein Bit entfernt wurde?

Hat jemand noch eine andere Lösung?

Grüße

Detlef