

VW Touareg 7L 3.0 V6 TDI springt nach Turboladerwechsel nicht mehr an

Beitrag von „pe7e“ vom 22. August 2024 um 16:18

Hi,

1. 7L ist kein CR. Ergo falsche Rubrik.
2. Fehlerbeschreibung mangelhaft - sollen wir raten ?

Gruß Peter