

VW Touareg 7L 3.0 V6 TDI springt nach Turboladerwechsel nicht mehr an

Beitrag von „Linx“ vom 22. August 2024 um 17:27

Willkommen im Forum, Steffen.

Ich habe den Titel noch etwas aussagekräftiger gemacht, damit erkennbar ist, um was es hier geht.

Hast du den Turbolader selbst gewechselt, oder eine Werkstatt?

Was wurde denn bisher schon probiert, gemessen, ausgelesen?

Gruß Andreas