

Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Goka“ vom 4. Oktober 2024 um 08:54

Hallo Tibi,

schau doch mal das Servoöl nach. (- 1/5 Ausfall Lenkunterstützung).

Ich hatte schon 2 mal Ölverlust bei meinem 2011er TII. Ölkühler und Dehnschlauch leckten "schon".

Meine neue Batterie hatte auch nur 12,6V und tut ihren Dienst. Die alte Batterie hatte auch 12,6V unbelastet - und war 2023 platt.

Gruss Volker