

Motor Überhitzt v6 tdi 205ps cjm

Beitrag von „Da2020“ vom 22. Januar 2025 um 13:33

Habe das Problem gefunden 😊

Ursache Teile Nummer **7P6122447AD** in dem schlauch ist ein Rückschlagventil verbaut die leider verklemmt war dadurch entsteht druck in Ausgleichsbehälter so das dass Kühflüssigkeit komplett stehen bleibt und nicht durchfließen kann!!!