

Div. Fehlermeldungen Assistenzsysteme nach Start V8 TDI MJ 2020 48.000km

Beitrag von „rfciz“ vom 27. Januar 2025 um 16:15

Beim zweiten Werkstatttermin wurde nach Rücksprache mit VW ein Sensor der Bremskraftverstärkung getauscht. Das Problem scheint behoben.