

# **Div. Fehlermeldungen Assistenzsysteme nach Start V8 TDI MJ 2020 48.000km**

**Beitrag von „rfciz“ vom 27. Januar 2025 um 16:15**

Beim zweiten Werkstatttermin wurde nach Rücksprache mit VW ein Sensor der Bremskraftverstärkung getauscht. Das Problem scheint behoben.