

Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „pilot_flying“ vom 29. Januar 2025 um 11:44

Ich antworte mal selbst: Der Stecker ist auf der Innenseite der Plastikabdeckung, an der das Vorschaltgerät befestigt ist.

Auch bei mir scheint der Stecker die Ursache gewesen zu sein. Beide Pins etwas nachgebogen, bisschen Kontaktspray drauf und alles funktioniert wieder 😊

Vielen Dank für die Erfahrungsberichte hier, bestes Forum!