

Fehlermeldung Ölstand reduzieren

Beitrag von „coala“ vom 3. Februar 2025 um 12:08

Servus Andreas,

doch dieses (Universal)Tool funktioniert auch für den 3.0 l, EA 839 Motor. Muss man aber eben separat kaufen und steckt weder im Motorblock noch liegt es im Kofferraum.

Hier die Anleitung für den o. g. Motor: Die Rändelschraube auf den Wert 76 mm einzustellen. Minimaler Ölstand = 0 mm / max. Ölstand = 10 mm, abzulesen an der unteren Skala.

Grüße

Robert