

Kennzeichenlicht fällt sporadisch aus

Beitrag von „donadi“ vom 7. Februar 2025 um 12:02

Denke auch, dass es der Kabelbaum im Bereich der Durchführung ist. Weiß nur nicht ob der für die Kennzeichenbeleuchtung links oder rechts läuft. Der Tausch ist nicht unglaublich aufwändig - die Trennstellen sind direkt hinten im Bereich der Heckklappendämpfer. C und D Säulenverkleidung abnehmen und Dachhimmel etwas absenken ist ausreichend. Innerhalb der Heckklappe selbst ist der Wechsel überhaupt kein Problem.

Das schlimmste ist, das Kabel sauber in die Scharnierabdeckungen aus Kunststoff einzuführen.