

Airbag-Sensor-Kabel in der Fahrertuer defekt beim Touareg II 7P Bj. 2014 - 2018

Beitrag von „alwer“ vom 21. Februar 2025 um 15:29

Hier noch ein paar Bilder von den defekten Kabeln (grün und rot).

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.