

Airbag-Sensor-Kabel in der Fahrertuer defekt beim Touareg II 7P Bj. 2014 - 2018

Beitrag von „Linx“ vom 21. Februar 2025 um 19:46

Hallo AW,

Ich persönlich würde die zwei Kabel einfach verlöten und mit einem Schrumpfschlauch isolieren.

Viele Grüße Andreas