

Luftfahrwerk pumpt aber es tut sich nix in der Höhe

Beitrag von „Lochi“ vom 8. März 2025 um 20:06

Das Bild ist ja nur eine Momentaufnahme. Der ganze Prozess um die die Luftmenge aufzufüllen dauert ja ca. 45min.

Ventilblock ist neu, Fehler ist genau der gleiche, wie mit dem alten Ventilblock.
Alles richtig angeschlossen. Keine offensichtliche Undichtigkeit.

Kann es sein, dass der neue Kompressor einen Schuss weg hat und die Luftmenge nicht herbekommt?