

# Rückruf Aktionsnummer 23FE

**Beitrag von „Horsti“ vom 11. März 2025 um 16:59**

Gerade beim freundlichen gewesen. Update ließ sich problemlos aufspielen. Leider er orgelt jetzt lange bis er anspringt, ca. fünf Sekunden. Vorgabe sind max. 2,8 Sekunden inkl. eventueller Glühzeit. Erst Verdacht auf persönliches Einzelschicksal, dann tauchte das Problem aber bei einem zweiten Fahrzeug, nach dem Update auch auf. Anfrage an den Hersteller wurde gestellt Antwort ausstehend.

Nebenbei wurde beim Wechsel der Hardware festgestellt das alle sechs Glühkerzenstecker mangelhaft waren. Das wurde mir anhand von Bildern belegt. Die Stecker wurden mir zum EK angeboten und ich habe den Austausch beauftragt.

Eine Klappe vom AGR lag lose im Gehäuse. Wie das behoben wird ist noch unklar. Bei einem anderen BKS war die Klappe komplett verschwunden, obwohl da nie was dran geschraubt wurde.

Melde mich wenn es Neuigkeiten gibt.