

Leuchtweitenregelung codieren

Beitrag von „JPG“ vom 17. März 2025 um 12:18

Moin Moin,

ich wollte hier mal ein Update abgeben. Es hat etwas gedauert bis ich mich wieder damit auseinander setzen konnte aber am Wochenende hats geklappt.

Wie es scheint, habe ich einen selbstheilenden Touareg abbekommen.

Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, dann zurückgesetzt und noch mal ausgelesen (hatte das auch schon beim ersten mal getan) und siehe da, alle Steuergeräte sind wieder da und richtig codiert, die Kontrollleuchte im Display ist auch weg. Einzig ein Fehler bleibt und zwar folgender:

02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00100100

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 217

Zeitangabe: 0

Des Weiteren funktioniert die Leuchtweitenregulierung physisch nicht, ie die Linsen bewegen sich beim Lenken während der Fahrt nicht, das Kurvenlicht schaltet jedoch ein.

Ich werde das jetzt erstmal so lassen und beobachten was passiert. Grundsätzlich könnte ich mit dem jetzigen Zustand leben.

VG Paul